

Vorübergehend ausgerutscht

ber 8 Millionen Rutschvorgänge wird die Reifenrutsche bis zum Mai 2013 erlebt haben. Diese enorme Zahl kann man zu Grunde legen, wenn jeder Besucher auch nur einmal gerutscht ist. Beide Rutschen sind nun seit über 14 Jahren in Betrieb. Die Reifenrutsche ist dabei die beliebtere, und das sieht man der Beschichtung auf der Innenseite auch an.

»Diese Entwicklung überrascht uns nicht«, weiß der technische Leiter und Prokurist der GoesF, Alexander Hirt, zu berichten. »Die Außenbeschichtung wurde bereits im Jahr 2009 saniert. Damals war uns schon bewusst, dass eine ähnliche Arbeit auch innen gemacht werden muss. Außen hat die Sanierung aber niemanden gestört, denn die Badegäste konnten drinnen weiter ihrem Spaß nachgehen. Dass die Rutsche für die Innensanierung 12 Wochen gesperrt werden müsste, war uns damals allerdings noch nicht klar.« Um der Reifenrutsche die neue Innenbeschichtung zu gönnen, müssen mehrere Arbeitsgänge absolviert werden. »Das ist enorm anstrengend für die Arbeiter, die in der geschlossenen Röhre insgesamt etwa 1.100 Arbeitsstunden verbringen müssen. Und für uns bedeutet es eine Einschränkung, weil in dieser Zeit die Rutschen nicht genutzt werden können.« Alleine schon aus Sicherheitsgründen muss der gesamte Rutschenturm gesperrt werden. Beide Rutschen sind daher für ca. 12 Wochen gesperrt. »Der Beginn der Arbeiten ist für den 22.5.13 geplant, und wenn alles gut läuft, werden wir die Rutschen für das Wochenende am 10.8.13 wieder freigeben.«

»Wir haben lange nach einer besseren Lösung gesucht«, führt Alexander Hirt weiter aus. »Da aber die Rutsche in dieser Form in Deutschland nicht mehr gebaut wird, gab es nur die Wahl zwischen einer aufwändigen Innensanierung oder dem Abriss und Neubau einer komplett neuen Rutschenanlage. Letzteres hätte dann eine vollständige Betriebsunterbrechung von mindestens einem halben Jahr bedeutet.«



Volkshochschule Vielfalt für Göttingen



vhs.balance



art.ort.



VOLKSHOCHSCHULE GÖTTINGEN

Bahnhofsallee 7 · 37081 Göttingen T 0551 4952-0 · F 0551 4952-32 info@vhs-goettingen.de www.vhs-goettingen.de